

JC979 U.S. PTO  
10/099699




FIG. 1a




FIG. 1b

205750" 6696600T




FIG. 2a




FIG. 2b




FIG. 2c




FIG. 2d




FIG. 2e








FIG. 4




FIG. 5a





FIG. 5b



**FIG. 6a**

20170706 06966001




FIG. 6b






FIG. 7



**FIG. 8a**



**FIG. 8b**



୧୬୫





FIG. 10

205TED 6695600T





**FIG. 11**




FIG. 12




FIG. 13a




FIG. 13b





FIG. 13c



**FIG. 14**




FIG. 15




FIG. 16




FIG. 17




FIG. 18






FIG. 19

203750 66966007




FIG. 20




FIG. 21




FIG. 22




FIG. 23




FIG. 24




FIG. 26




FIG. 27




FIG. 25